

Bestands- und
Zustandsuntersuchungen,
TU Dresden, Mollier- Bau



Vorhaben:	Gesamtsanierung Mollier- Bau
Leistungsdefinition:	Erkundungen und Materialprüfungen
Auftraggeber:	Staatsbetrieb SIB NL Dresden II
Bauherr:	Freistaat Sachsen
Leistungszeitraum:	03/2017 – 08/2017
Bauwerksname:	Mollier- Bau
Bauwerksart:	Massivbau
Baujahr:	1890

Projektbeschreibung

Aufgrund unzureichender Bestandsunterlagen mussten in den verschiedenen Gebäudeteilen des Mollier- Baues Bestandserkundungen im Hinblick auf Geometrie, Material bzw. ansetzbarer Kennwerte für statische Berechnungen bzw. für eine erste Bewertung des Brandschutzes erfolgen. Erschwert wurden die Untersuchungen durch die fortlaufende Nutzung der Räumlichkeiten mit Einschränkungen bei lärm- und staubintensiveren Arbeiten sowie die teilweise weiten Wege zwischen den einzelnen Untersuchungsstellen. Es stellte sich heraus, dass jeder Gebäudeteil in sich betrachtet werden musste.

erstellt durch:



SGHG Ingenieurdiagnostik Bautechnik GmbH

Leipziger Straße 120
01127 Dresden

Telefon: 0351 215202-30

Fax: 0351 215202-33

E-Mail: dresden@sghg-ingenieure.de

Web: <https://www.sghg-bautechnik.de/>